



## Reinigung der Einscheibenmaschine

## WOCA einfach richtig

Bei Anwendungsfragen  
0761 89642212



### Allgemein:

Um WOCA Öle effektiv und zeitsparend zu verarbeiten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Einscheiben- oder Tellermaschine.

Neben der richtigen Anwendung der Maschine beim bearbeiten Ihrer Holzoberfläche (siehe separate Anleitungen) ist es wichtig daß, das Gerät im Anschluss ordnungsgemäß gereinigt wird.

Leider kommt es in der Praxis immer wieder vor, das dem Händler Leihgeräte mit einem völlig verölten Stachelrücken zurückgegeben werden.

Die Ölrückstände sind dann bereits ausgehärtet und nur noch schwer zu entfernen. Als Folge haften Padscheiben nicht mehr zuverlässig an der Maschine.

Dann bleibt nur noch das Austauschen des Treibtellers, was sehr kostenintensiv ist.

## WOCAShop.de natürlich einfach schnell

### bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3  
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0  
Fax 0761 89 64 22-11  
www.bioraum.de  
info@bioraum.de

### wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12  
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de  
info@wocashop.de



Artnr: ANL-W-0047

Um dies zu vermeiden beschreiben wir Ihnen, wie Sie die Maschine einfach, aber sehr effektiv reinigen können.

Diese Anleitung nimmt Bezug auf die bei uns geliehenen bzw. gekauften Tellermaschinen deren Mitnehmer aus Hartplastik bestehen.

Für andere Gerätehersteller und Fabrikate ist eine Verträglichkeitsprüfung empfehlenswert, um z.B. Kleberunverträglichkeiten auszuschließen.

### Benötigtes Material



**WOCA Antiklauge**  
Für die Behandlung von Eichenholz.

- Treibteller für Padscheiben
- 1 flacher laugenbeständiger Behälter in der Größe einer Padscheibe (alternativ leerer, mit kräftiger Folie ausgekleideter Pad-Karton)
- 1 Liter WOCA Antiklauge
- Handschuhe, ggf. Schutzbrille

### Verarbeitungsanleitung

Füllen Sie die WOCA Antiklauge in die dafür vorbereitete Wanne.

Anschließend legen Sie den Padmitnehmer mit dem Stachelrücken nach unten in die Flüssigkeit, dabei sollte alles komplett mit Lauge benetzt sein.

Nun sollte alles 1-2 Tage ruhen, damit die Lauge Ihre Arbeit machen kann.

Nach der Wartezeit können Sie die Padscheibe aus der Antiklauge nehmen und gründlich unter fließenden Wasser abwaschen. Rückstände lassen sich mit einer kleinen Bürste gut entfernen. Im Anschluß das ganze trocknen lassen.

### Tipp

Die Reinigung der restlichen Maschine ist ebenso einfach. Reiben Sie Räder, Gehäuse und Kabel einfach kräftig mit einem, zuvor in WOCA Ölverdünner getränkten, Tuch ab.



**WOCA Ölverdünner**  
Auch für die Reinigung von Werkzeugen und Maschinen geeignet

**Hinweis:** Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.